




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo									veolo S.Giovanni									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2778-2731									N. CIV. 22-34									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE officina, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2					4			
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Parte dell'edificio(in corrispondenza del mp. 2731)probabilmente del XVIII secolo, già sede degli stallieri									Edificio in testata di cortina a pianta rettangolare molto allungata: corpo semplice									Parte antica:muratura mista, intonacat Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Il resto costruito nel 1927 a sostituzione di serre addossate al muro di cinta.									Altezza di due piani									Parte di questo secolo; murature miste di pietre, mattoni e prismi;solai di putrelle e voltine in mattoni; tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Probabilmente posteriori le aperture per officine architravate a piano terra.									Prospetto sul giardino Marenzi ad arcate in parte murate									Zoccolo di intonaco stollato								
									Copertura a due falde									Finestre al 1° piano con contorni di arenaria								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									Verso il vicolo parte centrale con gronda sopraelevata e breve attico									Rifacimento intonaco;ristrutturazione aperture disordinate a piano terra.								
									A piano terra vecchia apertura ad arco ribassato									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA									La quinta stradale continua con lo alto muro del giardino Marenzi in linea con la gronda									Ingresso alle abitazioni al n.24 e 34								
									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA A.Piantanida -giugno 1973								
NEG. 54.35 / 54.36 / 186.30a / 54.33 / 186.29a																		REVISIONATA DA V.Zanella -settembre 1973								
scheda bis																		VISTA DA								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA						
LOCALITA Pignolo										vicolo S.Giovanni										N. CIV. 22-34						
REDAITTA DA A.Piantanida-giugno 1973										REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973										VISTA DA						
																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9