



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>												EPOCA <u>sec..XVIII</u>						1 - VALORE ARCHITETTONICO *																	
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>vicolo S.Giovanni</u>												N. CIV. <u>10</u>						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO <u>Bergamo f.6; mp.1792</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>												USO ATTUALE <u>laboratorio, abitazione</u>						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		a b c d e																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		A=3 B=6																	
piano terreno																		1 2																	
resto dell'edificio																		1 2																	
spazi liberi																		1 2																	
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Probabilmente del XVIII secolo</u>									<u>Edificio in cortina a pianta ret-</u>									<u>Murature miste, intonacate</u>																	
<u>Aggiunto in cortile corpo per laborato-</u>									<u>tangolare</u>									<u>Solai in legno</u>																	
<u>rio</u>									<u>Altezza di quattro piani (piano</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in</u>																	
									<u>terreno seminterrato)</u>									<u>coppi</u>																	
									<u>Copertura a due falde</u>									<u>Laboratorio coperto con manto di lamie-</u>																	
									<u>Corpo B sul retro: laboratorio al-</u>									<u>ra di ferro</u>																	
									<u>to un piano con copertura a shed</u>									<u>Contorni aperture in arenaria</u>																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE									<u>All'interno scala a giorno e balla-</u>									<u>Rifacimento intonaco della facciata</u>																	
									<u>toi di legno</u>									<u>Ristrutturazione interna</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI									<u>negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.</u>									REDATTA DA <u>A.Piantanida-giugno 1973</u>																	
<u>NEG. 54.29 / 58.37</u>																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-settembre 1973</u>																	
																		VISTA DA																	

