



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151008								
LOCALITÀ Pignolo VIA S. Giovanni																		N. CIV. 3A-3D									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.6;mp.2050																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Corpo A della fine del secolo scorso																		Edificio in cortina interrotta									Corpo A: murature miste, intonacate;																	
Corpo B e C rifatti e ampliati nel 1967																		Pianta irregolare									solai con putrelle di ferro e voltine di mattoni. Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Altezza di quattro piani piano									Corpo B: e C: strutture in c.a. Solai misti in c.a. e laterizio. Tetto con manto in eternit.																	
																		Parte sul retro a tre e a una (C)																										
																		Copertura a più falde.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Aperture a piano terra su strada ad arco ribassato																										
																		Fascia marcapiano al 1° piano																										
																		Finestre al 1° piano con cornice rettilinea aggettante																										
BIBLIOGRAFIA																		Spazio sul retro ingombro da un baso corpo di fabbrica (D)									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
NEG.53.8/197.27																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1974																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

