



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio commerciale e tecnologico																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 0 0 9																	
LOCALITÀ Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.6;mp.2033																		PROPRIETÀ comunale									USO ATTUALE negozio,cabina elettrica																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel 1969 sull'area dove prima esisteva un lavatoio																		Edificio arretrato rispetto al allineamento degli altri edifici Quattro luci architravate di cui una libera Copertura piana Corpo retrostante della cabina elettrica a un piano con copertura piana									Negozio: struttura in c.a. solaio misto in c.a. e laterizio contorni aperture di pietra artificiale Pilastrini rivestiti di pietra artificia- le Cabina elettrica: muri misti																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Prospetto sul largo tra case della cortina interrotta																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA A.Piantaniga-giugno 1973																										
NEG.53.9																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

