



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151010								
LOCALITÀ Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. non indicato									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.6;mp.2051-2061																																												
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE nessuno																																												
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Costruito intorno al 1850: a piano																		DATI TIPOLOGICI Edificio interno a pianta irregolare									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste, intonacate																	
terra vi era la sede del maniscalco,																		Corpo principale (A) di quattro									Solai di putrelle con voltine di mattoni																	
ai piani superiori magazzini																		piani, corpo B di due									Tetto con orditura in legno e manto in																	
																		Copertura a due falde.									marsigliesi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO L'edificio prospetta sul parco									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Marenzi																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI Si accede all'edificio dal giardino																	
																											Marenzi; esiste una piccola porta di ingresso nel cortiletto sul mp.2061 dal																	
																											largo di via S.Giovanni.																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG.115.19/186.27a																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

