



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX</u>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>S. Giovanni 1A/Pignolo</u>																		N. CIV. <u>53B-55</u>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 1 1																	
CATASTO <u>Bergamo f.6;mp.2029-2026</u>																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>negozi,abitazione</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronti su strada e interni del corpo principale(A)</u>																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Corpo B del XVIII secolo																		Edificio d'angolo tra due strade a																		Murature miste intona gate																										
Corpo A della fine del XIX secolo																		pianta irregolare costituito da var																		Solai in legno e putrelle e voltine di																										
Corpi interni (C) in parte antichi,																		ri corpi di fabbrica di altezza e																		mattoni																										
in parte in questo secolo																		epoca diversa. Di quattro piani più																		Tetto con orditura in legno e manto in																										
Restauro recente della fronte su strada																		sottotetto il corpo B, di quattro																		coppi (parte del corpo C in marsigliesi																										
																		piani il corpo A, di tre, due, un più																		Ballatoi con struttura portante in are-																										
																		no i corpi interni (C)																		naria e ringhiera in ferro																										
																		Due cortili interni con ballatoi su																																												
																		più piani. Copertura a due e a una falda.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Aperture a piano terra su strada																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		nel corpo A ad archi ribassati, bal-																		Interventi vari di ripristino interno;																										
																		cone al 1° piano sopra l'ingresso e																		risanamento interno; togliere corpi ag-																										
																		in corrispondenza dell'angolo con																		giunti (C).																										
BIBLIOGRAFIA																		ringhiera in ferro battuto. Finestre																		OSSERVAZIONI																										
																		con parapetto in arenaria decorato																																												
																		al primo piano. Vano scale del corpo																																												
																		B coperto con lucernario.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																												
NEG.53.2/54.26/53.3/66.5/58.28/58.33																		Insegne negozi e serramenti non in																		REDATTA DA <u>A.Piantanida-giugno 1973</u>																										
Scheda bis																		armonia con il resto.																		REVISIONATA DA <u>V.Zanella-settembre 1973</u>																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA S.Giovanni 1A/Pignolo																		N. CIV. 53B-55								
REDATA DA A.Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										