




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 51-51A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.2020																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Corpo A del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare.Altezza di 4 piani il corpo A verso strada,di 3 piani più sotto tetto il corpo B.Coperture a falde									Murature miste,intonacate								
Corpo B del XIX secolo																		Androne che prosegue oltre il 1° cortile,un lato del quale è aperto a loggiato al 1° e 2° piano(tre archi ribassati su colonne toscane)									Volte a botte								
Nel 1962 sostituiti nel 1° cortile vecchi ballatoi con balconi in c.a?																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											1° cortile pavimentato in lastre di arenaria;2° cortile acciottolato								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Prospetto asimmetrico su strada con due portali uguali fasciati di arenaria ad arco ribassato;una fascia in arenaria unisce i davanzali del 1° piano.Androne con volta a botte ribassata con lesene,cornici e fasce di arcature(cancellata a metà)									Rivedere balaustre balconi nel 1° cortile								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA A.Piantaniga-giugno 1973								
NEG.53.14/53.17/118.1/66.37/118.3 Scheda bis																		Negozio in corrispondenza del portale a monte									REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. 51-51A									0151013								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-settembre 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9																				