



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV-XV									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 45A-47									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 1 5																	
CATASTO Bergamo f.6;mp.2018																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio, laboratorio artigiano, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA le due fronti su strada e sul cortile con l'interessante loggiato; ambienti a volta																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio probabilmente tre - quattrocentesco																		Edificio in cortina a pianta a L									Murature miste di pietre e mattoni																										
Modificato piano terra su strada per apertura negozio																		Altezza di 3 piani più sottotetto									rivestite d'intonaco																										
Già ingresso alla stalla del palazzo																		Portale ad arco e androne con volta a botte									Volte a botte																										
Marenzi (v. corpo C della scheda 101.5.10.16)																		Prospetto sul cortile con logge a 4 luci su due piani									Solai in legno																										
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Pilastri circolari di mattoni rivestiti di intonaco nel loggiato									Liberare la fronte interna a logge																										
																											OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA A. Piantanida - giugno 1973																										
NEG.53.18/53.21/66.31																											REVISIONATA DA V. Zanella - settembre 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

