




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE						Palazzò Marenzi						EPOCA						sec. XVII						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ						Pignolo via Pignolo						N. CIV.						45						0 1 5 1 0 1 6											
CATASTO						Bergamo f.9;mp.2014						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						GRADO																	
PROPRIETÀ						privata						USO ATTUALE						studi professionali,abitazione						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			1/2			A=2																	
PROTEZIONE ESISTENTE						P.R.G.n.a.art.11;13;52						resto dell'edificio			1/2			B}3																	
PROTEZIONE PROPOSTA						giardino-parco						spazi liberi			1/2			C}3																	
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo									Palazzo in cortina a pianta irregolare; cortile interno rettangolare con portico ad archi su colonne su tre lati e loggia al 1° piano nel lato di fronte all'ingresso									Murature miste,intonacate Volte di diverso tipo Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Rifatto probabilmente nel XIX secolo il soffitto del corpo C(stalla)									Cortiletto di servizio nel corpo B									Contorni aperture,zoccolo in facciata, colonne in arenaria																	
Rifatta nel 1930 la scala di accesso ai piani superiori nel corpo principale A									Corpo C a due piani, già stalla																										
Giardino sistemato nella 2° metà dello '800, con una torretta dalle decorazioni neogotiche									Altezza di 3 piani nel corpo A																										
									Coperture a falde																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE									Facciata importante con portale e finestre quadrate al piano terra e all'ultimo piano con bugne lisce alternate a bugne rigate, sporgenze di gronda a cassettoni									PROPOSTE DI RESTAURO																	
									Androne con volta a botte ribassata e bella cancellata; al 1° piano sopra l'androne salone decorato negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. nel '700									Rifacimento intonaco facciata e del fronte sud del corpo B																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
PELANDI, 1962, I, 29; ZANELLA, 1971, 161, 162									82 Ampio parco trascurato									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																	
NEG.53.20/53.22/66.27/186.31/66.36/66.82																		VISTA DA																	
Scheda bis																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Marenzi																											NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. 45								
																											0 1 5 1 0 1 6								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-settembre 1973									VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	