



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 39									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		0 1 5 1 0 1 9								
CATASTO Bergamo f.9;mp.2009																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO								
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVI secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare, stretta e profonda									Murature miste,intonacate																										
																		Altezza di 3 piani									Solai in legno																										
																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni aperture e marcadavanzali in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte da unire tipologicamente a quella dell'edificio alla scheda																																			
																		01.5.10.18:due portali uguali ad arco a tutto sesto con contorni																																			
																		bugnati;finestre al 1° e 2° piano									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		con coronamento rettilineo aggettante;davanzali collegati tra loro da un'unica fascia in continuità con negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc									Ingresso dal n.37																										
																		l'edificio a monte																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATA DA A.Piantanida-giugno 19 73																										
NEG.53.26/53.29/186.26a																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

