



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 31B-35A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 2 2																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1998																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				piano terreno 1 2									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA giardinetto																																				resto dell'edificio 1 2									B=4																	
																																				spazi liberi 1 2																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII-XIX secolo																		Edificio a palazzina a pianta irregolare di notevole profondità con cortile intermedio; corpo A di 4 piani; corpo B di due piani più sottotetto																		Murature di mattoni miste di pietre e mattoni intonacate																										
il corpo B probabilmente posteriore di quello A																		Copertura a due falde																		Solai in legno																										
																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Facciata con ingresso centrale ad arco a tutto sesto e due aperture laterali ad arco ribassato; balcone neoclassico al 1° piano sopra l'ingresso; sporgenza di gronda con mersole. Nel 1° cortile portico a 4 luci di cui le due centrali più ampie ad arco ribassato, le laterali architravate; logge soprastanti ad arco, all'ultimo piano architravate; ballatoio su un lato.																		Liberare il cortile da tettoia, rifare intonachi																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																										
																																				Giardinetto. L'edificio si affaccia sul parco Marenzi.																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																										
NEG.53.30/53.32/118.14/118.13																		Negozio primo '900 inserito, con festa in ferro																		REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
																																				VISTA DA																										

