




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV.29-29A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 2 4																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1986																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALEnegozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA giardino																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare ;impostazione a palazzo del corpo A con cortile intermedio rettangolare dall'interessante sistema in portici e logge,anche cieche Altezza di 4 piani con ballatoi Copertura a due falde									Murature miste,intonacate Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto, in coppi Contorni aperture in arenaria Ballatoi con ripiani in arenaria e mensole in granito Zoccolo d'intonaco stollato Rivestimento piano terra con fasce d'intonaco																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Buona composizione della facciata con due aperture centrali ad arco ribassato e due laterali architravate.Nel 1° cortile,lastricato,portico a due luci con archi ribassati e pilastro centrale;logge ad arco (all'ultimo piano architravate)con serramenti in ferro.Bel giardino negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		con confinante con il parco Marenzeller									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																										
NEG.53.34/53.35/118.9/118.10/118.6																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
Scheda bis																											VISTA DA																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Pignolo</u>																		<u>VIA Pignolo</u>																		<u>N. CIV. 29-29A</u>								
																																				0 1 5 1 0 2 4								
REDATTA DA <u>A. Piantanida-giugno 1973</u>																		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-settembre 1973</u>																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										