



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 21-21A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1973-2460-1974																																				NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,bar,abitazione																		0 1 5 1 0 2 9								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADU																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				A=3								
PROTEZIONE PROPOSTA giardinetto																																				B=5								
																																				piano terreno								
																																				rosto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel 1708;data incisa nella chiave dell'arco																		Edificio in cortina su stretto lotto rettangolare sviluppato in profondità con due cortiletti intermedi																		Muratura mista,intonacata								
Di questo secolo l'apertura rettangolare del negozio ed il balcone centrale al 2° piano in facciata con sbalzo in c.a.																		Altezza di 4 piani																		Volte di diverso tipo								
																		Copertura a due falde																		Solai in legno								
																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																																				Contorni aperture in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso laterale.Androne stretto con volta a botte.Negozi con volta a botte ribassata.portale ad arco a tutto sesto																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Eliminare balcone al;2° piano con aperture.Modifica apertura bar?Rifacimento intonaco.								
BIBLIOGRAFIA																		Finestre con coronamento rettilineo aggettante al 1° e 2° piano																		OSSERVAZIONI								
																		1°cortile con ballatoi e scale esterne molto degradato.Giardinetto negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. sul retro																		Risanamento e ristrutturazione interna								
DOCUMENTI ANNESSI																		Apertura e tinteggiatura piano terra per bar in contrasto con l'ambiente																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973								
NEG.52.4/52.6/41.29/116.29																																				REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

