




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE						Edificio residenziale						EPOCA						sec. XVII						1 - VALORE ARCHITETTONICO											
LOCALITÀ						Pignolo VIA Pignolo						N. CIV.						17A-19A						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo											
CATASTO						Bergamo f.9;mp.1968-2258						USO ATTUALE						laboratorio pasticceria, negozi, abitazione						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO											
PROPRIETÀ						privata						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						NUMERO SCHEDA																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a b c d e									GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE						P.R.G.n.a. art.11						piano terreno			1/2			A=2			B=3														
PROTEZIONE PROPOSTA						giardino						resto dell'edificio			1/2																				
spazi liberi						1/2																													
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVII secolo									Edificio in cortina a pianta irregolare: palazzetto sviluppato in profondità con cortili interni collegati da androne centrale passante									Murature miste, intonacate																	
Interventi del XIX secolo									Corpo su strada (A) di 3 piani più sottotetto; corpo B verso il giardino di 2 piani. Copertura a falde									Volte di diverso tipo: androne con volta a botte impostata su voltine																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE: portale centrale ad arco a tutto sesto affiancato da aperture ad arco ribassato; marcavanzali al 1° e 2° piano. Nel 1° cortile portichetto elegante a 4 luci di diversa ampiezza trabeato su colonne ioniche; balaustra con colonnine sopra la trabeazione; balconi con elegante ringhiera in ferro battuto; loggia superiore. Oltre il cortile vano scale notevole con telamone in arenaria fino al 1° piano. Giardino retrostante confinante col parco Marenzi									Solai in legno																	
BIBLIOGRAFIA									PROPOSTE DI RESTAURO									Tetto con orditura in legno e manto, in coppi																	
ZANELLA, 1971, 159									Liberare il 1° cortile da verande e il 2° da corpo aggiunto al 1° piano. Riferire intonachi									Contorni aperture in arenaria																	
DOCUMENTI ANNESSI									OSSERVAZIONI									Vari elementi architettonici in arenaria																	
NEG. 52.5/52.7/186.36a/186.37a/197.23/116.27/197.22									REDDATA DA									A. Piantanida - giugno 1973																	
Scheda bis ▶									REVISIONATA DA									V. Zanella - settembre 1973																	
VISTA DA																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo																		N. CIV. 17A-19A								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-settembre 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										