




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e asilo																		EPOCA sec.XV-XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 9B-11									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 3 4																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1953																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ Suore Canossiane																		USO ATTUALE negozio,abitazione,asilo"principe di Napoli"									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Strutture al piano terra dei corpi A e B del XV secolo(se non precedenti) Facciata rinascimentale(sec.XVI) come il portico ad archi su colonne nel 1° cortile,antistante quello tardomedioevale a pilastri ottagonali,e i loggiati.Trasformazioni e ampliamenti probabilmente del XVIII secolo(corpo C).Nell'ultimo cortile trasformazione del corpo D nel 1968(già portico a un piano ad archi ribassati,ora costruito un piano ad archi ribassati,ora costruito																		Edificio in cortina a pianta irregolare sviluppata in profondità con cortili intermedi e uno sul fondo alberato.Ingresso laterale Androne con volta a botte.1° cortile con due lati che si fronteggiano porticati(pilastri ottagonali verso strada,colonne con capitelli decorati sull'altro lato,archi ribassati e volte a crociera)sopra i portici logge ad archi con pilastri e colonne alternate.Volte a crociera a piano terra in tutto il corpo B.Fronte su strada notevole,portale ad arco a tutto sesto; al 1° piano bifore con capitello centrale pensile inquadrato da paraste negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Murature di pietre e mattoni,intonacate Elementi architettonici di arenaria Volte a botte e a crociera Solai in legno(alcuni con putrelle e voltine in mattoni) Tetto con orditura in legno a manfo in coppi)																										
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Riformare aperture negozi																										
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																										
NEG.51.29/115.26/117.17/117.15/117.22/115.6/115.12/115.10																		Aperture negozi a piano terra in piano contrasto									Notevoli affreschi settecenteschi nel soffitto della loggia e in ambienti al 1° piano																										
Scheda bis																											DATTA DA A2Piantanida-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e asilo																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo																		N. CIV 9B-11								
REDATTA DA A. Piantanida - giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella - settembre 1973																		STA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										