



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV?-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV5-3A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 3 7																																												
CATASTO Bergamo f.9;mp.1950																		USO ATTUALE negozio,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																												
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																																												
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									piano terreno 1 2																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																													A=3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA ambienti a volta a piano terra																		fronte su strada																											B=4																																			
																																													C=6																																			
DESTINAZIONE DI PIANO																																																																																
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Strutture di base molto antiche, forse quattrocentesche																		Edificio in cortina con pianta a U. Altezza di cinque piani il corpo A su strada, di due piani il corpo B.																		Murature miste, intonacate																																												
Il resto dell'edificio databile al XVIII secolo																		Corpo sopra il cortile a un piano (C)																		Volte a botte																																												
Nel XX secolo sostituzione ballatoi in legno con gli attuali in c.a.																		Coperture a due falde																		Solai in legno																																												
Costruito corpo a un piano C nel cortile																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
																		Scale esterne e ballatoi pensili nella controfacciata																		Liberare il cortile dal corpo C																																												
																		Portale ad arco a tutto sesto; finestre con coronamento rettilineo aggettante al 1° e 2° piano																		Rifacimento intonachi.																																												
BIBLIOGRAFIA																		Piccoli davanzali in ferro. Androne con volta a botte.																		OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																												
NEG.41.15/119.34/116.33/116.34																																				REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

