



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo n.1/ Frizzoni																		N. CIV. 1-3									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 3 9																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1950																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art?..11																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio d'angolo fra due strade									Murature, intonacate																										
Ridotta un'apertura ad arco a piano																		a pianta rettangolare									Solai in legno																										
terra su via Pignolo e resa architrava ^{cina} su via Frizzoni																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto																										
																		Copertura a padiglione									in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Rifacimento intonaco,sostituzione con-																										
																											torni in arenaria, sfaldati.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.piantanida-giugno 1973																										
NEG.41.2																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																										
																											VISTA DA																										

