



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Frizzoni																		N. CIV 13-15									a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9;mp.1950																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE officina ,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
COPERTURE <input type="checkbox"/>																		UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									NUMERO SCHEDA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA									0 1 5 1 0 4 1								
																		piano terreno									GRADO								
																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									A=3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									B=6								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio a pianta quasi rettangolare con lato minore in cortina									Murature miste, intonacate								
Aperture per officina del secolo XX																		Altezza di tre piani più sottotetto abitato									Solai in legno								
																		Copertura a padiglione									Volte a piano terra								
																		Piccolo corpo B a un piano									Scale di legno								
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Balconate in legno interessanti al 2° e 3° piano									Rifacimento intonaco su strada								
																		Cortile degradato									Riforma aperture a piano terra. Demolire corpo B.								
																		Ambienti a volta a piano terra									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Ingresso alle abitazioni da via Pignolo n. 3 e 5.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973								
NEG.41.6/119.32/119.3/117.12																											REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

