



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE																		Edificio commerciale									EPOCA									sec. XX								
LOCALITÀ																		Pignolo VIA T. Frizzoni									N. CIV.									27								
CATASTO																		Bergamo f.9;mp.1669																										
PROPRIETÀ																		privata									USO ATTUALE									magazzino								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G.n.a. art.11																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 4 3																	
																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																	
																		piano terreno									1 2																	
																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO									5																	
DATI CRONOLOGICI																		Costruito nella prima metà del XX secolo.									DATI TIPOLOGICI																	
																											Edificio in testata di cortina a pianta stretta e allungata																	
																											Altezza di un piano																	
																											Copertura a due falde nel corpo su strada, a una nel retro																	
																											STRUTTURE E MATERIALI																	
																											Murature miste di pietra e mattoni intonacate																	
																											Pilastrini di prismi																	
																											Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																	
																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Sottopassa l'edificio in piccolo canale aperto lungo il muro di cinta del parco Marenzi.									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA																	
																											A.Piantanida-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA																	
																											V. Zanella-settembre 1973																	
																											VISTA DA																	

