



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX prima '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA G. Verdi																		N. CIV 31G-33C																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9;mp.1533																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, avitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				piano terreno 1 2 5								
																																				resto dell'edificio 1 2								
																																				spazi liberi 1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel 1931: data incisa sulla facciata (arch. L. Bergonzo)																		Edificio d'angolo tra due strade con pianta irregolarmente a C																		Murature miste, intonacate								
Prima esistevano sull'area vecchie case																		Altezza di 5-6 piani il corpo A; Di 3 piani il corpo B su via Pignolo																		Struttura interna e solai in c.a.								
																		Coperture a padiglione (A) e a terrazza (B)																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																																				Contorni aperture in pietra artificiale di cemento e graniglia								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso centrale su via Verdi ad arco a tutto sesto																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Aperture negozi architravate																										
																		Finestre al 1° piano con coronamento a timpano																										
BIBLIOGRAFIA																		Balconi al 2°-3°-4° piano																		OSSERVAZIONI								
PELANDI, 1962, I, 31-32																		Cortile																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA A. Piantanida - giugno 1973								
NEG. 53/12/53.4/53.6/185.36a																																				REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

