




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Palazzo Berizzi																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 1 0 6								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 54a+56									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.ç;mp.1539-2246																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		Vincolo soprintendenza 7/11/57									piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA tutto il complesso, compreso il giardino																											resto dell'edificio																		1 2								
																											spazi liberi																		1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Edificio della fine del XVII secolo o dell'inizio del XVIII																		DATI TIPOLOGICI Palazzo in cortina a pianta irregolare sviluppata in profondità									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste, intonacate																										
Lapide in facciata che ricorda che in questa casa nacque nel 1714 e morì nel 1796 il conte Giacomo Carrara																		Altezza di tre piani più sottotetto su strada; i corpi interni sono alti due piani;									Solai in legno																										
																		Ampio androne ad arco ribassato che collega i due cortili; nel secondo cortile portico a due luci architravato. Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni aperture, colonne, pavimentazione cortile, androne e zoccolo in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco ribassato sovrastato da balcone con balaustra in ferro neoclassica.									PROPOSTE DI RESTAURO Riformare contorno negozio e ripristinare contorni in arenaria sfaldati. Sistema																										
																		Al 1° piano su strada sala da musica ovale; oltre il 2° cortile salone con grande camino e veranda affrescata verso il giardino, che ha									OSSERVAZIONI zioni sul lato indicato dalla foto 4																										
BIBLIOGRAFIA PELANDI, 1962, I, 28; ZANELLA, 1971, 159																		fondali architettonici affrescati									Il portale curvilineo della scheda 01.5.11.07 invade lo spigolo del palazzo																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG.57.21a/187.37/187.27/185.12a/197.31																		Contorno negozio deformante una									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																										
Scheda bis																		apertura originariamente di buon disegno									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Berizzi																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo																		N. CIV. 54A-56								
																																				0 1 5 1 1 0 6								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										