




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 1 0 9																	
LOCALITA' Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 46A-50									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1543-1546																																																														
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE ufficio,abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52																											piano terreno																		A-B=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		C = 5																	
																											spazi liberi																		D = 6																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XVI secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare									Murature in pietra e mattoni, intonacate																																			
Aperture a piano terra con archi ribassati per negozi (chiuse) probabilmente del XVIII secolo																		Altezza di tre piani più sottotetto il corpo su strada(A),tre piani il corpo oltre i due cortili comunicanti(B), di due piani(C) e di un piano le appendici sul retro verso l'orto									Solai in legno; volte a piano terra																																			
Interventi del secolo scorso nel cortile a sud																		Coperture a una e due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi (corpi bassi in marsigliesi)																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni finestre, portali e colonne in arenaria																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Due ingressi centrali ad arco a tutto sesto,con portali di elegante e diverso disegno,immettono per androni con volta a botte in due cortili comunicanti:al n.50 elegante portico su due lati ad archi su colonne e due logge superiori in parte trabeate;al n.46A cortile più rustico con portico a due archi(in parte murati) e ballatoi.									Cortile lastricato																																			
BIBLIOGRAFIA																		Pozzo murato nel 1° cortile in pietra con stemma									Contorni finestre nel corpo C in legno																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											PROPOSTE DI RESTAURO																																			
NEG.57.29a/116.4/185.21a/185.17/185.23a/131.33																											Rifacimento intonaco,liberare cortile al n.46A da corpi aggiunti,ristrutturare internamente parte dell'edificio																																			
Scheda bis																											OSSERVAZIONI																																			
																											Spazio rustico con orto e pollaio ben curato sul retro																																			
																											REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																			
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																			
																											VISTA DA																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo																		N. CIV. 46A-50								
																																				0 1 5 1 1 0 9								
REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										