



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XVI-XVII			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA																																																														
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo												N. CIV. 43E-44			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 5 1 1 1 1																																																														
CATASTO Bergamo f.c;mp.1548												2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																																				
PROPRIETÀ comunale USO ATTUALE nessuno												a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni			GRADO																																																																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a			b			c			d			e																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11												piano terreno			1 2			1 2			1 2			1 2			3																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio			1 2			1 2			1 2			1 2																																																								
												spazi liberi			1 2			1 2			1 2			1 2																																																								
												DESTINAZIONE DI PIANO																																																																				
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI												STRUTTURE E MATERIALI																																																								
Forse del XVI secolo o del XVII												Edificio in cortina a pianta ret-												Murature mista,intonacate																																																								
Apertura posteriore del negozio												tangolare												Solai in legno																																																								
												Altezza di 4 piani												Contorni aperture in arenaria																																																								
												Copertura a due falde												Tetto con orditura in legno e manto in																																																								
												Sul retro,vano scale a giorno con												coppi																																																								
												archi a tutto sesto e aperture ret																																																																				
												tangolari;all'ultimo piano,loggia																																																																				
												architavata																																																																				
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO												PROPOSTE DI RESTAURO																																																								
PROPRIETARIO ATTUALE												Ingresso laterale con portale ad												Rifacimento intonaco																																																								
												arco a tutto sesto bugnato												Ristrutturazione interna																																																								
												Apertura del negozio ad arco ribas												OSSERVAZIONI																																																								
												sato												Travi di sostegno sul retro per evita																																																								
BIBLIOGRAFIA												Finestre al 1° e 2° piano con co-												re crolli																																																								
												ronamento rettilineo aggettante																																																																				
DOCUMENTI ANNESSI												negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.												REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																																								
NEG.116.6/116.3/184.20a																								REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																																								
																								VISTA DA																																																								
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

