



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV?-XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 40A-42																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 1 3																																			
CATASTO Bergamo g.9;mp.1550-1554																		PROPRIETÀ comunale																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																			
USO ATTUALE negozio,il resto vuoto																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																																																					
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						piano terreno									1 2																																															
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		resto dell'edificio									1 2									3																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2									DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Elementi(portale,androne)almeno del XV secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare																		Murature miste,in pietra e mattoni,in tonacate																																												
Le altre partidi aspetto settecentesco																		Altezza di 3 piani più sottotetto																		Solai in legno rinforzati da putrelle																																												
Il corpo al mp.1554 fu mutilato nel 1962 per demolizione e,in quell'occasione,fu rifatta l'attuale parete di testata																		Copertura ad una e a due falde																		Volte a botte																																												
Aperture architrate a piano terra su strada,posteriori																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso laterale;androne con volta a botte																		Contorni finestre in arenaria																																												
BIBLIOGRAFIA																		Piano terra con due aperture ad arco ribassato,nascoste in parte dall'insegna del negozio																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		Rifacimento intonaco in facciata,lasciando in vista strutture antiche apparse nelle scrostature																																												
NEG.132.1/132.3/184.18a/184.34a																		Insegna del negozio in contrasto con l'ambiente																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																												
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

