



1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 137-141									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 1 9																	
CATASTO Bergamo f.9; mp.1564-2290																		2 - NECESSITA DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
PROPRIETA privata USO ATTUALE negozi, laboratori, magazzini, abitazione																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									STRUTTURE E MATERIALI									MURATURE MISTE, INTONACATE																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									Solai in legno									Tetto con orditura in legno e mango in																	
Edificio probabilmente settecentesco																		Edificio in cortina a pianta complessa									Volte a botte									coppi																	
Probabilmente del XIX secolo la costruzione oltre il 1° cortile a 3 piani (B) e il capannone con copertura a vetri(C)																		Altezza di 4 piani il corpo su strada(A)									Tetto con orditura in legno e mango in									Contorni aperture in arenaria decorati a bugne																	
Recentemente rifatto il prospetto a ovest																		Ingresso laterale ad arco									BREVE ANDRONE CON VOLTA A BOTTE CHE IMMETTE NEL 1° CORTILE PROLUNGATO NEL PASSAGGIO AL 2° CORTILE									COPERTURA A DUE FALDE																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Intonaco graffito su strada									Balcone centrale al 2° piano di gusto neoclassico																	
BIBLIOGRAFIA																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI									La massiccio presenza della SIP e la tenue caratterizzazione del fronte rendono l'edificio poco difendibile																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
NEG.57.35a/41.32a/186.3a/186.4a																																																					

