



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Uffici SIP									EPOCA sec.XVI-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Pignolo VIA T.Tasso									N. CIV. 121-125									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9; mp.1572 e vari (v.betro)																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO								
PROPRIETA SIP									USO ATTUALE uffici SIP									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		5								
piano terreno																		1 2								
resto dell'edificio																		1 2								
spazi liberi																		1 2								
DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Complesso di edifici costruiti o ristrutturati completamente tra il 1952 e il 1968 (arch. Sesti e Regani) conservando astrattamente parte di un chiostro cinquecentesco, che è quanto rimane dell'Orfanotrofio femminile di S. Carlo al Soccorso, istituito nel 1564									Complesso di edifici a pianta irregolare che si sviluppano in modo massiccio verso l'interno dell'isolato Altezza di 3 piani con piccola parte a due piani Copertura a falde									Strutture in c.a. con muri di tamponamento in mattoni, intonacati Contorni finestre in marmi vari martellinati Parte del prospetto sulla via con zoccolo in lastre di granito e parte superiore in Chiampo paglierino martellinato								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Portico interno su due lati di una corte ad archi su colonne dai capitelli ben lavorati e un loggiato ad archi con numero doppio di colonne																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
PASTA, 1775, 115; GUIDA, 1878, 102; ZANELLA, 1971, 154																		Le intenzioni di ambientare, nebbie troppo spinte, offrono il solo risultato di seguire il vecchio andamento della cortina edilizia								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A. Piantanida - giugno 1973								
NEG. 57.36a/57.37a/56.2a/56.4a/56.9a/188.9a/188.10a/186.11a																		REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973								
Scheda bis																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Uffici S I P																		LOCALITÀ Pignolo																		VIA T. Tasso									N. CIV. 121-125									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA									0 1 5 1 1 2 0																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												