



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso												N. CIV 97-105						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 2 3																																																					
CATASTO Bergamo f.9;mp.1582-1579												USO ATTUALE negozi, magazzini, lab. artigiano						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																																					
PROPRIETÀ privata												STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11												piano terreno						resto dell'edificio						spazi liberi						1 2 3																																																		
PROTEZIONE PROPOSTA												DESTINAZIONE DI PIANO															3																																																					
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																																																														
Edificio del XIX secolo												Edificio a testata di cortina (per i tre piani superiori)						Murature miste rivestite di intonaco																																																														
Cortile grande coperto nel 1935 fino al 1° piano con pilastri e solaio in c.a. con lucernari in vetrocemento												Pianta complessa						Parti in c.a.																																																														
												Altezza di 5 piani						Solai in legno																																																														
												Copertura a due falde						Finestre con contorni in arenaria																																																														
												Cortile piccolo con un interessante sistema di ballatoi						Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																														
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						Zoccolo a bugne d'intonaco ricoperto in parte dalle insegne dei negozi																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE												Balconi in facciata						Ballatoi in arenaria con ringhiere in ferro																																																														
																		Cortile lastricato																																																														
																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																														
																		Modifica luci e insegne dei negozi																																																														
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																														
DOCUMENTI ANNESSI												negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.						REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																																														
NEG.56.5a/183.6a/183.9a/183.24a												Aperture per negozi disordinate						REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																																														
																		VISTA DA																																																														
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

