



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 26-30																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9;mp.2887																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA																		0 1 5 1 1 2 6								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																				
																								a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																				
																		piano terreno																		a b c d e								
																		resto dell'edificio																		GRADO								
																		spazi liberi																		3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XIX secolo																		Edificio d'angolo tra due strade																		Murature miste,intonacate								
Sistemazioni interne nel 1930																		a pianta irregolare																		Solai in legno								
																		Altezza di 4 piani su strada																		Tetto con orditura in legno e manto in								
																		Verso il cortile interno corpi a																		coppi								
																		due e a un piano																		Contorni aperture e zoccolo in pietra								
																		Coperture a padiglione																		Piano terra rivestito a bugne di into								
																																				naco								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Spigolo smussato.Su strada aperture																		Rifacimento intonaco su strada e sul								
																		a piano terra ad arco a tutto se-																		cortile								
																		sto e ribassato.Al 1° piano fine-																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		stre timpanate,con coronamento ret																										
																		tilineo quella sull'angolo.Androne																										
																		con voltine a crociera e cancello																										
																		in ferro.Nel cortile portico a due																										
																		luci ad arco con sovrapposte logge																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc. (architrava-																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973								
NEG.52.30/52.28/189.27a																		te al 1° e 3° piano,ad archi al 2°)																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

