



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE						Edificio residenziale						EPOC						sec. XVIII						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																															
LOCALITÀ						Pignolo VIA T. Tassò						N. CIV.						32-32A						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 2 7																																															
CATASTO						Bergamo f.9;mp.1896						USO ATTUALE						negozio,abitazione						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																															
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a									b									c									d									e									GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G.n.a. art.11									piano terreno									1 2									3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		Corpo su strada e corpo oltre il cortile(quest'ultimo è fuori della linea di vincolo)									resto dell'edificio									1 2																																												
																		spazi liberi									1 2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																														
Probabilmente del XVIII secolo									Edificio in cortina a pianta ret-tangolare									Murature miste,intonacate																																																														
Aperture a piano terra su strada del XX secolo									Altezza di 3 piani più sottotetto									Solai in legno																																																														
Della fine del secolo scorso il corpo sul fondo del cortile									Copertura a due falde									Volte a crociera																																																														
									Edificio sul fondo del cortile a due piani,probabilmente in origine scuderia									Zoccolo a fasce di intonaco stfollato																																																														
																		Contorni finestre in arenaria																																																														
																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																														
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																																							
PROPRIETARIO ATTUALE									Androne con crociere									PROPOSTE DI RESTAURO																																																														
									Portico a due luci ad archi ribassati nella controfacciata,logge ad archi ribassati con serramenti in ferro al 1° e 2° piano;architratte all'ultimo piano con balcone centrale									OSSERVAZIONI																																																														
BIBLIOGRAFIA																		Androne uguale a quello della scheda 01.5.11.26																																																														
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA									A.Piantanida-giugno 1973																																																					
NEG.52.25/189.19a/189.20a																		REVISIONATA DA									V.Zanella-luglio 1973																																																					
																		VISTA DA																																																														
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

