



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale									EPOCA									sec. XVIII																																												
LOCALITÀ																		Pignolo									VIA T. Tasso									N. CIV. 40-46																																												
CATASTO																		Bergamo f.9; mp. 1902-1904																																																														
PROPRIETÀ																		privata									USO ATTUALE									negozi, studi, abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						1 - VALORE ARCHITETTONICO																																																								
																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA																																																					
																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									0 1 5 1 1 2 9																																																					
																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																																					
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G.n.a. art.11									a b c d e																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																											3																																																					
																		piano terreno									1 2																																																					
																		resto dell'edificio									1 2																																																					
																		spazi liberi									1 2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		Edificio del XVIII secolo									DATI TIPOLOGICI																																																					
Riforme a piano terra nel sec. XX																		Riforme a piano terra nel sec. XX									Edificio in cortina a pianta irregolare																																																					
																											Altezza di 3 piani più sottotetto																																																					
																											Copertura a due falde																																																					
																											Nella controfacciata portico a 4																																																					
																											luci ad arco ribassato con colonne																																																					
																											toscane senza base e volte a crociera.																																																					
																											Ballatoi al 1° e 2° piano con																																																					
																											serramenti in ferro																																																					
																											CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																											Finestre al 1° e 2° piano con coronamento rettilineo aggettante																																																					
																											Aperture architravate a piano terra																																																					
BIBLIOGRAFIA																											Androne con volte a crociera																																																					
																											PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
																											Eliminare tettoia in ondulux e serramenti in ferro da un ballatoio; modificare																																																					
																											OSSERVAZIONI rivestimento esterno piano terra																																																					
																											Androne con volta uguale a quelle degli edifici alle schede 26-27-28, salvo i motivi decorativi																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 52.23/189.14a/189.15a									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																					
																											Piano terra con rivestimento non adatto al contesto																																																					
																											REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																																																					
																											REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

