



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Pignolo VIA T. Tasso																		N. CIV. 48-50									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 3 0								
CATASTO Bergamo f.9;mp.1908-2523																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA Spazio libero retrostante oltre la linea di vincolo																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina con pianta ad U									Murature miste,intonacate																	
Aperture negozi e tinteggiatura piano terra del sec.XX																		Altezza di 3 piani più sottotetto (più bassa l'ala a ovest)									Solai in legno																	
																		Copertura a due falde e in parte a terrazza									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									Contorni aperture e zoccolo in arenaria																	
																		Ingresso laterale con apertura ad arco ribassato																										
																		Aperture negozi architravate																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portico a tre luci nel cortile con pilastri in pietra quadrati;logge sovrastanti su tre piani in parte con serramenti in ferro									PROPOSTE DI RESTAURO									Ristrutturare piano terra su strada								
																		Interessanti le terminazioni a sud con timpano lavorato.Cortile acciottolato.Ampio spazio coltivato(frutteto e giardino)sul retro,ben curato negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. to									OSSERVAZIONI									Incombe dietro l'edificio l'enorme costruzione di via Camozzi(V.scheda 01. 5.11.42).Lo spazio coltivato sul retro è una zona da salvaguardare								
BIBLIOGRAFIA																											REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
NEG.52.21/52.22/189.11a/197.35																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

