



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 52-68																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9;mp.1911																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA Fronte su strada																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta ir																		Murature miste di pietre e mattoni, in								
Baracche in legno poste sui ballatoi																		regolare																		tonacate								
																		Altezza di 4 piani più sottotetto																		Solai in legno								
																		non abitabile																		Tetto con orditura in legno e manto in								
																		Tetto a due falde																		coppi								
																		Nel cortile portico a una luce ad																		Contorni finestre in arenaria con davanzali di pietra artificiale								
																		arco ribassato;ballatoi sui tre																		Zoccolo d'intonaco strollato								
																		piani																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Aspetto degradato verso il cortile																		Uniformare insegne negozi.Eliminare baracche in legno sui ballatoi.Eliminare rivestimento marmoreo di alcuni negozi								
																		che ha perso ormai ogni carattere																		Eliminare baracche dal cortile								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI:il cortile ha perso quasi ogni carattere								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973								
NEG.52.18/189.8a/189.9a/189.10a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA								

