



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio pluriuso(ex Convento S.Spirito) EPOCA sec.XVII		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso N. CIV. 70-84			
CATASTO Bergamo f.9;mp.1912-1914-2355			
PROPRIETÀ religiosa-privata USO ATTUALE negozi,uffici,abitazione		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>		COPERTURE <input type="checkbox"/>
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 13		NUMERO SCHEDA 0151132	
PROTEZIONE PROPOSTA			
		GRADO	
		3	
		DESTINAZIONE DI PIANO	
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo già parte del Convento di S.Spirito Trasformazioni successive Aperture di varie epoche su strada Restauro integrale interno nel 1968-1969(arch.V.Sonzogni)		STRUTTURE E MATERIALI Murature miste,intonacate Volute a piano terra Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Zoccolo d'intonaco stollato Cortile pavimentato in porfido	
DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta irregolarmente a C Altezza di 4 piani Copertura a due falde Nel cortile due lati porticati e loggia al 1° piano sul lato corto		PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare insegne luminose dei negozi	
PROPRIETARIO ATTUALE		OSSERVAZIONI Passaggio pedonale per via Camozzi (V.planimetria allegata alla scheda 01.5.11.35)	
CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Il fronte forma angolo per seguire l'andamento stradale Ingressi laterali ad arco Finestre al 1° piano con coronamento a timpano e rettilineo alternati		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973	
BIBLIOGRAFIA ANGELINI,1952;TORRI,1962,ZANELLA,1971,154		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973	
DOCUMENTI ANNESSI NEG.52.16/52.19/52.36/119.22a/119.20a Scheda bis		VISTA DA	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio pluriuso(ex Convento di S.Spirito)																		LOCALITÀ Pignolo																		VIA T.Tassó									N. CIV. 70-84								
REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																		VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			