



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCAs ^{ec} . XVI?-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 16A-18A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 3 7																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1934																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Parti basamentali probabilmente del XVI secolo																		Edificio in cortina a pianta trapezoidale																		Murature miste,intonacate																										
Rifacimento facciata tra la fine del secolo scorso e l'inizio dell'attuale																		Altezza di 4 piani																		Solai in legno																										
In questo secolo:coperti i cortili con solette in c.a. e parti di vetrocemento																		Copertura a due falde																		Volte a botte e a crociera																										
Androne con volta tramezzato per l'inserimento del negozio al n.18A																																				Solette in c.a. con settori di vetro-cemento																										
																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																																				Contorni finestre in pietra artificiale di cemento e grani ^{glia}																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Contorni aperture al 1° piano con conchiglie neorococò																		Rifacimento intonaco.Riordinare aperture a piano terra.Risanamento int ^{erno}																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																										
NEG.51.33a/188.7a/188.6a																		Aperture negozi ad arco ribassato in parte coperte da insegne disordinate																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

