



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 14A-16									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 3 8																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1935																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVII secolo(probabilmente)																		Edificio in cortina a pianta ret-									Murature miste,intonacate																										
Apertura a piano terra del negozio del																		tangolare con piccole appendici									Portale,contorni finestre,ballatoi in																										
sec.XX																		interne									arenaria																										
																		Altezza di 4 piani il corpo su stra									Solai in legno																										
																		da(A),di 3 piani il corpo sul re-									Rivestimento negozio in lastre di mar																										
																		tro (B)									mo																										
																		Copertura in parte a padiglione e																																			
																		in parte a due falde																																			
																		Cortile con ballatoi su tre lati																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
																		Ingresso laterale ad arco a tutto																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		sesto									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Androne con volta a botte									Rifacimento intonaco.Moficare aperture																										
																											e rivestimento negozio.Ristrutturazio-																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI ne interna																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetzine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																										
NEG.119.27a/189.0a																		Apertura e rivestimento negozio									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																		in contrasto con l'ambiente									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

