



1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																												
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII?-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ <b>Pignolo VIA Pignolo</b>																		N. CIV. <b>12-12A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 1 4 0																																												
CATASTO <b>Bergamo f.9;mp.1940</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																					
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e																																												
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									4																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																																					
																		spazi liberi									1 2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare									Murature miste di pietre e mattoni, intonacate																																																					
Prospetto su strada e scale nel cortile dell'inizio del sec. XX																		Corpo A su strada a 4 piani									Solai in c.a.																																																					
																		Corpo B a tre piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																					
																		Copertura a due falde									Contorni finestre in arenaria																																																					
																											A piano terra zoccolo a bugne di intonaco strollato																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso e aperture negozi architravati									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
																		Prospetto con graffiti									Ristrutturare piano terra e l'interno																																																					
																		Curiosa scala curva nel cortile, aperta									Ripristinare parti di intonaco																																																					
BIBLIOGRAFIA																		Balcone centrale al 2° piano in facciata									OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																														
NEG.51.31a/189.2a/189.1a																		negozi in contrasto con l'ambiente									REDATTA DA <b>A.Piantanida-giugno 1973</b>																																																					
																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

