




1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio pluriuso												EPOCA sec.XX			1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITÀ Pignolo <small>vi Pignolo</small>												N. CIV. non indicato						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																																														
CATASTO Bergamo f.9;mp.1946												2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						0 1 5 1 1 4 2																																																														
PROPRIETÀ privata												USO ATTUALE uffici,abitazione						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																														
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			GRADO																																																																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno		1		2		3		4		5		6		7		8		9		5																																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																												
																		spazi liberi		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																												
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																																																														
Costruito nel 1971-72 (arch. V.Sonzogni)												Edificio d'angolo fra due strade						Struttura in c.a. Muri di tamponamento																																																														
Sull'area del grosso complesso vi erano												a pianta irregolare. Portico a pia						in mattoni intonacati																																																														
vecchie case che delimitavano la via												no terra di tre luci ad arco riba						Solai in c.a.																																																														
Torre del Raso e aveva, tra l'altro, se-												sato su via Camozzi e di due su						Pilastri in c.a. a vista																																																														
de il dormitorio pubblico												via Pignolo						Tetto misto in laterizio e c.a. e manto																																																														
												Altezza di quattro piani. Finestre						di tegole di cemento																																																														
												con strombature esterne																																																																				
												Copertura a padiglione																																																																				
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																																				
PROPRIETARIO ATTUALE												PROPOSTE DI RESTAURO																																																																				
												OSSERVAZIONI																																																																				
BIBLIOGRAFIA												I motivi di ambientazione su strada non																																																																				
PELANDI, 1962, I, 13-15												riescono a giustificare un impianto edi-																																																																				
												lizio del tutto fuori scala entro una																																																																				
DOCUMENTI ANNESSI												cortina storica																																																																				
NEG.51.35a/51.37a/119.12a/187.15/119.13a												REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																																																																				
Scheda bis ▶												REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																																																				
												VISTA DA																																																																				
1									2									3									4									5									6									7									8									9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio pluriuso																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. non indicato									0 1 5 1 1 4 2								
REDATTA DA A. Piantanida-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										