



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151205																										
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 17-25									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e A=3 B=6																										
CATASTO Bergamo f.9;mp.1659																		USO ATTUALE negozi,abitazione									STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																																												
																		spazi liberi																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio probabilmente dell'inizio del- l'800																		Edificio in cortina a pianta ir- regolare									Muratura mista,intonacata																																			
Inserito in questo secolo(anni '30) un portale																		Altezza di 4 piani									Solai in legno																																			
Modificato piano terra per vetrine																		Copertura a padiglione									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
Riempimento del retro del corpo B																		Corpo B a un piano con copertura piana									Rivestimento piano terra in marmo																																			
																											Contorni finestre(con coronamento retti lineo aggettante al 1° e 2° piano) in arenaria																																			
																											Griglie																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO :liberazione del retro eli- minando il corpo B per scoprire ante- ramente l'abside della chiesa																																			
																		Fronte ottocentesca deformata a piano terra da negozi e da un por- tale di gusto Novecento che com- promette anche l'apertura sovra- stante									OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																		Ampio vano scale con barriera in ferro battuto									Si inserisce profondamente nel volume dell'abside di S.Bartolomeo																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza- marzo 1973																																			
NEG.101.11/26.9/27.15a/101.9																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																																			
																											VISTA DA																																			

