



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XIX-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0151207</u>																																												
LOCALITÀ <u>Pignolo</u> VIA <u>T.Tasso</u>																		N. CIV. <u>31</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
CATASTO <u>Bergamo f.9;mp.2571</u>																		USO ATTUALE <u>negozio,abitazione</u>									a b c d e									3																																												
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																																			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
																		<u>Edificio probabilmente dell'inizio del XIX secolo</u>									<u>Edificio in cortina a stretta e allungata pianta pressochè rettangolare</u>									<u>Muratura mista,intonacata</u>																																												
																		<u>Facciata dell'inizio di questo secolo</u>									<u>Altezza di 4 piani</u>									<u>Tetto con orditura in legno e mantoin coppi</u>																																												
																		<u>Copertura a due falde</u>									<u>Contorni delle aperture in cemento</u>																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Architettura eclettica valorizzata al piano terra e al 1° piano da vetrine dinegozi</u>									<u>Balcone continuo al 2° piano</u>																																																					
BIBLIOGRAFIA																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																														
<u>NEG.101.15/27.18a</u>																																				<u>REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973</u>																																												
																																				<u>REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973</u>																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

