



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA T.Tasso																		N. CIV. 55-57									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 1																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1650																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,lab.artigiani,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA Per il corpo A le fronti esterne e sul cortile																											resto dell'edificio																										
Per il corpo B le fronti visibili nella foto 4																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta a C									Muratura mista,intonacata																										
Su strada grossa vetrina deformante la fronte																		Cortile interno con portico su colonne e volte a crociera e due ordini di logge(chiuse)sovrastanti									Solai in legno																										
Chiusura dei loggiati con serramenti in ferro e vetro																		Altezza di 4 piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Nello spazio libero retrostante corpo a L a un piano di gusto neoclassico(B)									Pavimentazione cortile ,colonne,contorni aperture in arenaria																										
																											Scala con balaustra parte in pietra e parte in ferro battuto																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Finestre architravate su strada									Modificare vetrina negozio.Intervento conservativo e liberazione nel cortile																										
																		Spazio sul retro acciottolato									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973																										
NEG.101.22/101.23/101.25/197.15																											REVISIONATA DA V.Zanella- aprile 1973																										
																											VISTA DA																										

