



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 65-75									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 3																										
CATASTO Bergamo f.9;mp.1644-1645a-b																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1/2									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																																			
																		spazi liberi									1/2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare									Muratura mista, intonacata																																			
Interventi recenti di chiusura di loggiati																		Altezza di 4 piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
Ammodernamento del piano terra in assoluato contrasto con il resto della cortina																		Copertura a falde									Contorni aperture, colonne, pavimentazione androne in arenaria																																			
																		Androne che prosegue oltre il cortile																																												
																		Cortile con portico e loggiati																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile originariamente interessante, ma deformato									Modificare piano terra su strada																																			
																		Giardino retrostante									OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																											Retro compromesso con frangia collegata a un edificio recente																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973																																			
NEG.101.36/101.34/197.13/197.12																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

