




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 77-83									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 5																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1643																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
1614:data sul pozzo murato																		Edificio d'angolo tra due strade con pianta a L									Muratura mista,intonacata																										
Probabile ristrutturazione ottocentesca della facciata su via T.Tasso con aggiunta di balcone																		Altezza di 4 piani									Solai in legno																										
Aperture recenti per negozio																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in cippi																										
Rifatto di recente l'intonaco esterno																		Corpo B a un piano									Contorni aperture,colonne,pavimentazione androne in arenaria																										
Aggiunto in questo secolo il corpo B nel cortile																		Sul cortile il lato lungo si apre in due loggiati, uno ad archi,l'altro trabeato																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portale bugnato ad arco ribassato									Liberazione dal cortile dal corpo B																										
																		Finestrelle quadrate a piano terra su via Pradello																																			
BIBLIOGRAFIA																		Androne con volte a crociera									OSSERVAZIONI																										
																		Ampio ambiente a piano terra(nel braccio aperto a loggiato superiormente)scandito da colonne e coperto a crociera.Cortile acciottolato																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973																										
NEG.25.23/25.19/25.18/25.3/102.3																											REVISIONATA DA V.Zanella- aprile 1973																										
Scheda bis																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Pignolo																		VIA T.Tasso									N. CIV.77-83									00151215								
REDATTA DA F.Mazza-marzon1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										