




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Palazzo della Prefettura e della Provincia EPOCA sec.XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso N. CIV. 8-10																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 7																																																											
CATASTO Bergamo f.9;mp.194,237,1804																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																																											
PROPRIETÀ provinciale USO ATTUALE prefettura																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																																																											
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52.Vincolo Soprintendenza al salone del																		piano terreno									A=2																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA XVI secolo del 18+7-1914																		resto dell'edificio									B=6																																																											
																		spazi liberi																																																																				
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																																																																				
Costruito nel 1863																		Palazzo isolato con pianta a U																																																																				
Alcune trasformazioni interne di poca importanza																		Impianto simmetrico:androne centrale e portico interno ad archi																																																																				
Aggiunti e integrati corpi a un piano (coperti a due falde con manto in mansardesi) adibiti a garages,nello spazio libero a est(B)																		Altezza di 4 piani																																																																				
																		Copertura a padiglione																																																																				
																		STRUTTURE E MATERIALI																																																																				
																		Muratura in pietrame e laterizio																																																																				
																		Contorni aperture in pietra artificiale																																																																				
																		Fronti intonacate																																																																				
																		Zoccolo in ceppo																																																																				
																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																																				
																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		Tipico esempio di architettura eclettica:fitta decorazione del fronte interno ed esterno																																																																				
																		Salone centrale al 1° piano con affreschi cinquecenteschi di riporto di G.Battista Castello																																																																				
BIBLIOGRAFIA																		Cortile e ampio giardino retrostante verso via Camozzi con alberi negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																																																				
ROSSO DEL BRENNA,1969;ZANELLA,1971,153																																																																																						
DOCUMENTI ANNESSI																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																																				
NEG.26.25/26.37/26.17/26.41/102.6/102.7																		Interventi di manutenzione delle fronti e liberazione dai corpi B																																																																				
Scheda bms																		OSSERVAZIONI																																																																				
																		REDDATA DA F.Mazza-marzo 1973																																																																				
																		REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																																																																				
																		VISTA DA																																																																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																				





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo della Prefettura e della Provincia																		LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 8-10								
REDATA DA F. Mezza-marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-aprile 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										