



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Scuola "dei tre Passi"																		EPOCA XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA T. Tasso																		N. CIV. 12-16																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.9;mp.1852,A																		USO ATTUALE istituto tecnico per geometri																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ provinciale																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art 11.Vincolo Soprintendenza 28/7/62																		piano terreno									1 2									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									2								
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del 1826 (arch.G.Bianconi)																		Palazzo isolato.Variante del corpo																		Murature in pietrame,intonacate								
Ampiamiento del 1869																		a U.Atrio centrale passante con portico interno. Scalone centrale a coppi																		resto con orditura in legno e manto in								
Lavori in corso																		due rampe che conduce al 1° piano																		Contorni aperture e colonne in arenaria								
																		Al 1° piano ampio salone che distribuisce le aule.Sul retro portico ad archi su colonne con terrazza sovrastante.Altezza di 2 piani																		Inferriate alle finestre del piano rialzato								
																		Copertura a padiglione																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nell'atrio passante otto colonne toscane reggono volte decorate alla pompeiana.Notevole portale in arenaria su strada.Lo spazio sul retro ora quasi completamente occupato da costruzioni di tipo provvisorio a uso scolastico(V.scheda 01.5.12.199)																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Intervento conservativo e liberazione del retro con attrezzatura dell'area verde								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI de								
ZANELLA,1971,154																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973								
NEG.26.45/26.43/26.69/26.73																																				REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

