



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Corpi aggiunti all'Istituto per Geometri																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA T.Tasso(interno) N. CIV.																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 9																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1852b																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA																		USO ATTUALE scuola									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione di questo secolo di carattere provvisorio,alcune dell'inizio del secolo,altre recenti																		Edifici occupanti in modo disordinato lo spazio originariamente libero a sud della scuola dei Tre Passi(v.scheda 01.5.12.18)									Murature miste,intonacate																										
																		Corpi a pianta rettangolare alti uno-due piani con coperture a due falde									Tetto con manto di copertura in marsigliesi o in eternit																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Alcuni di questi corpi si addossano al tratto delle murature tra il palazzo della Prefettura e l'entrata dei Tre Passi									Eliminazione di tutte queste costruzioni con attrezzatura dell'area a verde																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-marzo,1973																										
NEG.26.67/26.71/26.75																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

