



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																						
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio per magazzino																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Pignolo VIA Contrada tre Passi																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 2 1																				
CATASTO Bergamo f.9;mp.2149																		USO ATTUALE magazzino della Nettezza Urbana									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																				
PROPRIETÀ comunale																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																													
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						<table border="1"> <tr> <td></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td> </tr> <tr> <td>piano terreno</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>resto dell'edificio</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>spazi liberi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										a	b	c	d	e	piano terreno						resto dell'edificio						spazi liberi					
	a	b	c	d	e																																																			
piano terreno																																																								
resto dell'edificio																																																								
spazi liberi																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.h;a. art.11																		piano terreno									5																													
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																																						
																		spazi liberi																																						
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																													
Della fine del XIX secolo																		Piccolo corpo di fabbrica in corti									Muratura mista,intonacata																													
Rotta la facciata da un'apertura posteriore																		na alto un piano									Manto in marsigliesi																													
																		Copertura a shed																																						
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																													
																		Interno degradato																																						
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																													
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATA DA F.Mazza-marzo 1973																													
NEG.26.53																											REVISIONATA DA V.Zanella- aprile 1973																													
																											VISTA DA																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																						

