



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Muraine</b>						EPOCA <b>sec.XV</b>			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <b>Pignolo</b>			VIA <b>Camozzi</b>			N. CIV.			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 5 1 2 2 3														
CATASTO <b>Bergamo f9</b>						USO ATTUALE			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO			a b c d e GRADO														
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni			1 2 1 2 1 2											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11 Vincolo Soprintendenza 7/3/1912</b>						piano terreno			resto dell'edificio			1 1 1 1														
PROTEZIONE PROPOSTA						spazi liberi			DESTINAZIONE DI PIANO			1														
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI														
Costruite <b>intorno al 1430</b>						Tratto di mura da via Tre Passi alla Prefettura alto 4-5 metri						Pietra Coronamento in coppi														
<i>* o più probabilmente restaurate</i>																										
PROPRIETARIO ATTUALE						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI RESTAURO														
						Sporgono tre edifici di recente costruzione con copertura a due falde addossati alle mura internamente						Liberare il tratto di mura dai corpi addossati (v.scheda 01.5.12.19)														
BIBLIOGRAFIA						OSSERVAZIONI																				
DOCUMENTI ANNESSI						negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.						REDATA DA <b>G.Colmuto Zanella-aprile 1973</b>														
NEG.197.18												REVISIONATA DA <b>V.Zanella-aprile 1973</b>														
												VISTA DA														

