



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII ?									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Camozzi																		N. CIV. 144									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 3 0 3								
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1088																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1/2			3														
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2			3														
																		spazi liberi									1/2			3														
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVIII secolo, come dipendenza del palazzo Camozzi (v.scheda 01.5.13.05)																		Edificio a pianta rettangolare, collegato da un braccio più stretto con androne passante all'edificio n.01.5.13.02									Muratura mista in pietra e mattoni Solai in legno																	
Posteriori le tettoie nel cortile																		Scala esterna verso il cortile Altezza di tre piani Copertura a padiglione									Tetto con roditura in legno e manto in coppi Davanzali alle finestre in pietra																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		E' affacciato a sud-est sul giardino di palazzo Camozzi									Ristrutturazione per risanamento Demolizione tettoie																	
BIBLIOGRAFIA																		Nel cortile, abbandonato con rifiniture a una falda e manto in marsigliesi									OSSERVAZIONI																	
																											Edificio degradato, ma non in contrasto con l'ambiente																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -febbraio 1973																	
NEG. 10.28a / 10.31a																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

