



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa di cura Istituto Canossiane																		EPOCA sec.XVII -XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 3 0 6								
LOCALITA Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 7																										
CATASTO Boccaccone f.27; mp. 280																																												
PROPRIETA religiosa																		USO ATTUALE casa di cura e mensa operaie																										
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA												GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Alla fine del '500 le suore Cappuccine acquistano una casa degli eredi dello arch. Isabetto																		Edificio articolato attorno a un cortile quadrato porticato con coppi di fabbrica a due piani, coperti a capanna									Muratura mista in pietra e mattoni Solai in legno e misti in laterizio e c.a.																	
Nel 1620 inaugurato il nuovo convento soppresso nel 1820. Lo stabile acquistato dal Camozzi, passa in proprietà alle suore Canossiane																		Il braccio nord ha una sopraelevazione arretrata di un piano									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Adattamenti come casa di cura in questi ultimi anni																											Contorni delle aperture e pilastri in pietra di Sarnico																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Il portico su quattro lati del cortile ha una serie di pilastri ottagonali con base e capitelli, appoggiati a un basso muretto ed è coperto con volte a crociera									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																												
E.FORNONI, St di Berg., Ms. XVI, 135-138; PELANDI, 1966, V, 18; ZANELLA, 1971, 188																		Diversi locali a piano terra con volte																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Orto retrostante ancora ampio, ma molto ridotto rispetto all'originario esteso sull'area dell'attuale ditta Busti									REDATTA DA G. Colmuto Zanella - febbraio 1973																	
NEG. 11.13 / 11.15 / 11.14																											REVISIONATA DA V. Zanella - marzo 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

