



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 7A-9-9A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 3 0 8																	
CATASTO Boccaleone f.27; mp.1099																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozi e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada e tipologia interna a ballatoi																											resto dell'edificio									B=5																	
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina, a pianta rettangolare con basso corpo a L aggiunto nel cortile retrostante									Maturatura mista in pietra e mattoni																										
Su due lati del cortile aggiunta di corpo di fabbrica, alto due piani																		Corpo di fabbrica con altezza di quattro piani									Solai in legno																										
																		Negozi a piano terra									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni delle aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Largo portale con arco ribassato contornato in pietra									Ristrutturazione interna																										
																		Androne con due trottatoie in pietra																																			
BIBLIOGRAFIA																		Verso il cortile, tre balconate con ringhiere in ferro									OSSERVAZIONI																										
																		Cortile a selciato																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -febbraio 1973																										
NEG. 15.15A / 15.14a / 15?13a																											REVISIONATA DA V.Zanella -febbraio 1973																										
																											VISTA DA																										

